

Erledigt

IOGEAR Bluetooth Stick unter High Sierra funktioniert nicht

Beitrag von „Mamut93“ vom 10. April 2018, 18:54

der Stick läuft mit macOS!!!! wird von allen Empfohlen Tony und und und !!!!

Unter Dienstprogramme->Systeminformationen wird er unter USB angezeigt als Bluetooth stick.

wo soll den diese Karte sein das ist ja Onboard??? und in der Systeminformation wird das Onboard BLUETOOTH unter USB 3.0 angezeigt.

USB 3.0

Bluetooth-HCI:

Produkt-ID: 0x0a2b

Hersteller-ID: 0x8087 (Intel Corporation)

Version: 0.10

Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s

Standort-ID: 0x14800000 / 1

Verfügbare Stromstärke (mA): 500

Erforderliche Stromstärke (mA): 100

Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 0

Integriert: Ja