

Erledigt

## Mainboard VRM ist Kalt?

Beitrag von „BeefBread“ vom 16. April 2018, 22:20

Ich hab keine Ahnung das hab ich grad das erste mal gesehen sobald ich aber aber z.B. im Bios auf 3.6 3.7 oder 4GHZ Übertakte Fällt halt der eine Kern aus und die anderen bleiben auf 100% Auslastung und Sind auf 4GHZ oder 3.6 oder 3.7GHZ halt wie eingestellt. denke ich werde mal SpeedStep usw nacher Rausnehmen aber normalerweise dürfte das doch garnich beim Prime test gehen das er Runtertaktet oder? hab nen LC CC120 Kühler drauf denn ich aber mit Kabelbindern Festmachen musste und auch Richtig Sitzt da Backplate fehlt vom Kühler 🙄

EDIT: hab grad gemerkt das der Test immernoch Läuft. hab das total vergessen. jetzt siehts so aus.