

Erledigt

Intel HD630 - Displayport funktioniert nicht

Beitrag von „yodal7“ vom 20. April 2018, 12:20

Hallo liebes Forum,

ich habe mich in den letzten Tagen durch einige Tutorials zum Thema Hackintosh gekämpft und es schließlich einigermaßen hinbekommen. Bevor ich zu meinen beiden Problemen komme, hier mal die Hardware:

macOS High Sierra 10.13.4

Intel i5 8400 Coffee Lake

ASRock Z370m-ITX/ac (aktuellstes BIOS wurde aufgespielt)

2x 8GB G.Skill Ripjaws V DDR4-3200

Monitor: Dell P2415Q

Verwendet habe ich den EFI-Ordner aus einem anderem Forum von einem User, der exakt die gleiche Hardware verwendet. (Falls eine Verlinkung erlaubt ist, editiere ich diese gerne nach)

Soweit funktioniert auch auf den ersten Blick alles. Die integrierte GPU (Intel HD630) wird erkannt und Hardwarebeschleunigung scheint auch zu laufen (es gibt zumindest kein Schlieren oder ähnliches beim Bewegen von Fenstern und auch ein HEVC-encodiertes 4k-Testvideo läuft bei VLC ohne Probleme und steigender CPU-Auslastung). Es gibt aktuell noch zwei Probleme.

-**1.)** Der Displayport funktioniert seit dem Kopieren des genannten EFI-Ordners nicht mehr. Die komplette Installation des Hackintosh lief über den Displayport, von daher kann ich einen Fehler beim Kabel ausschließen. Ich habe ca für 2/3 des Bootvorgangs über Displayport ein Bild, direkt danach wird es schwarz. Da ich 4k@60Hz möchte und per HDMI technisch nur 30Hz möglich sind, bin ich diesbezüglich auf den Displayport angewiesen.

- **2.)** Ich habe (aktuell per HDMI) leider nur zwei mögliche HiDPI-Auflösungen zur Auswahl (siehe Screenshot). Da mir HiDPI-1080p auf 24 Zoll zu groß ist, würde ich gerne skaliertes HiDPI-1440p@60HZ wählen.

Alle Kexte wurden auch schon auf die aktuellsten Versionen aktualisiert, die es in den jeweiligen Github-Repositorys gab. Brachte leider keinen Erfolg. `kextstat | grep -v apple` liefert:

Code

1. Index Refs Address Size Wired Name (Version) UUID <Linked Against>
2. 35 2 0xffffffff7f82632000 0x11000 0x11000 org.netkas.driver.FakeSMC (1787) 48B68964-E812-3912-B518-AB8750DC2D22 <11 7 5 4 3 1>
3. 36 3 0xffffffff7f82643000 0x1f000 0x1f000 as.vit9696.Lilu (1.2.3) 9C714621-4E3B-37F7-9439-49FB5355317B <7 5 4 3 2 1>
4. 37 0 0xffffffff7f82662000 0x55000 0x55000 as.lvs1974.IntelGraphicsFixup (1.2.7) C2ADBDC-C5DD-3CF4-A8AF-A6146F0F5D4B <36 12 7 5 4 3 2 1>
5. 38 0 0xffffffff7f826b7000 0x7000 0x7000 as.vit9696.Shiki (2.2.6) F280FCE5-E6DC-3DE1-AEBE-6DE56E2D4798 <36 7 5 4 3 2 1>
6. 39 0 0xffffffff7f826be000 0xd8000 0xd8000 as.vit9696.AppleALC (1.2.6) 7CCD3E13-609E-39E3-A3AB-6596F38B38AE <36 12 7 5 4 3 2 1>
7. 40 0 0xffffffff7f82796000 0x5000 0x5000 org.hwsensors.driver.CPUSensors (1787) ED90DA0F-5876-3DB5-82EC-CEEA470A7479 <35 7 5 4 3>
8. 58 0 0xffffffff7f8279c000 0xd000 0xd000 org.hwsensors.driver.LPCSensors (1787) EF5BB9DC-C33F-3EED-9F96-42A7F22D806F <35 12 11 7 5 4 3>
9. 59 0 0xffffffff7f827a9000 0x14000 0x14000 com.insanelymac.IntelMausiEthernet (2.4.0d0) A1F5AA1C-BBF7-3C25-B38C-BA853033B0F8 <15 12 5 4 3 1>

Hat hier denn zufällig irgendjemand eine Idee für beide Probleme? Ich bin für jegliche Hilfe dankbar! 😊

Im Anhang noch mein aktueller Clover-Ordner.