

Erledigt

Intel HD630 - Displayport funktioniert nicht

Beitrag von „Noir0SX“ vom 21. April 2018, 00:11

disablegfxfirmware sollte bei aktuellen Kext, nicht mehr notwendig sein.