

Erledigt

Kein WLAN BCM4360

Beitrag von „al6042“ vom 21. April 2018, 16:11

Hier geht es um den Inject der 14e4:43b1, da die Version nicht im Kext hinterlegt ist. Das geht entweder über einen DSDT-Patch mit der "compatible"-Nummer oder mit dem beigefügten Kext2Patch-Eintrag, der in der Info.plist des AitPortNrcmNIC.kext die Info der 14e4:43b1 injected:

Code

```
1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>Set IONameMatch to 14e4:43b1</string>
4. <key>Disabled</key>
5. <false/>
6. <key>Find</key>
7. <data>
8. PHN0cmluZz5wY2kxNGU0LDQzYTM8L3N0cmluZz4=
9. </data>
10. <key>InfoPlistPatch</key>
11. <true/>
12. <key>Name</key>
13. <string>com.apple.driver.AirPort.BrcmNIC</string>
14. <key>Replace</key>
15. <data>
16. PHN0cmluZz5wY2kxNGU0LDQzYjE8L3N0cmluZz4=
17. </data>
18. </dict>
```

Alles anzeigen