

Erledigt

Intel HD630 - Displayport funktioniert nicht

Beitrag von „ebs“ vom 22. April 2018, 10:41

Der USBInjectAll.kext sollte aber besser nach Other im Clover. Einfach dort einsetzen, in /Library/Extensions/ löschen und Kext Utility ausführen. Sonst hast du unter Umständen bei jedem Update das Problem mit deinen USB-Anschlüssen aufs neue.