

Erledigt

Anpassung TerraV3 Kabylake HD630 wake up Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 22. April 2018, 11:12

Das scheint in dem Falle eher dem grundsätzlichen Problem der HD5xx/HD6xx Serien zu entsprechen.

Diese sind tatsächlich für ein solches Verhalten nach dem Sleep bekannt.