

Erledigt

ASRock Z97 Pro3 - kein Ruhezustand/kein Sleep

Beitrag von „Shado“ vom 22. April 2018, 12:54

Hi, bei OC-Tweaker sollte "INTEL Speedstep Techn" deaktiviert sein. Das ist EIST.

"Serial Port" kann auch deaktiviert werden.

"INTEL USB3.0 Mode" auf enable stellen.