Erledigt Lenovo ThinkPad X230 High Sierra Installation

Beitrag von "Retch" vom 23. April 2018, 18:39

@Sascha_77

Danke für den Tipp, ich weiß nicht was genau HWmonitor da gemacht hat, aber kaum installiert ist der Lüfter auf einmal leise geworden. Jetzt läuft er im Idle so auf 1900 RPM (leise) und der Prozessor wird 47° warm. Habe dann mit Cinebench die CPU mal ausgelastet, da war der Lüfter dann logischerweise laut und auf 83°C

Sehr hilfreich 🤚