

# Intel Speedstep CPU

Beitrag von „mitchde“ vom 28. April 2018, 16:58

[Zitat von Si Vis Pacem](#)

Der normale Turbo ist ja kein Problem.

Wollte aber schon die 4,3Ghz x1 bzw. 4Ghz bei allen vier Kernen haben und runter auf 800 wie bei xcpm 😊

Verstehe.

Jedoch reicht es bei mir das im Bios eben so einzustellen, sprich mehr Kerne (wie normal nur einer) im Turbo laufen zu lassen. Wobei das wiederum ungut ist wenn die Kühlung nicht ausreicht bzw. das stresst die CPU schon wenn statt nur ein Core drei oder 4 im Turbo laufen. Da ich bei meiner K CPU den Multi hochgesetzt habe, mache ich das nicht mit zeitgleich zum OC noch mehr als 2 Kerne im Turbo laufen lassen. Dat wäre too much des guten 😊 OC und normaler Turbo (OCed aber halt nicht alle Kerne) passt bei mir. Clovers Auto CS/PS Generator liest das was im BIOS eingestellt ist brav aus und verwendet das dann so bei mir.