

Erledigt

Nach Clover-Installation: Mal bootet er, mal nicht

Beitrag von „marco90ch“ vom 29. April 2018, 20:39

[Zitat von ralf.](#)

Dein Board hat UEFI. Im Bios UEFI-Boot einstellen. Dann müsste der Stick auch mit der Bezeichnung UEFI auftauchen.

Der Stick muss mit Fat32 formatiert sein. Am Besten unter Windows formatieren.

Auch nach Befolgung dieser Schritte konnte ich nicht booten.

Nun habe ich eine Neuinstallation gewagt und war erstaunt, dass meine Daten nicht überschrieben wurden.

Ich kann nun also wieder booten, nur wird jetzt meine GTX560 Ti nicht mehr erkannt (+ kein Sound), auch nachdem ich meine alte, damals funktionierende EFI eingesetzt habe. Auch bei manuellem Aktivieren der Nvidia Web-Driver in Clover greift er dennoch auf die HD4000 zu.

Kann mir jemand sagen wie ich diese wieder zum laufen bringe? 😊