

**Erledigt**

## **G5 2.5GHZ & 2.7GHz: einschalten ist möglich, aber dann ....**


**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 30. April 2018, 17:04**

(Fast) Passend zum Jahrestag habe ich mich nochmal meiner G5-Liquid-Versionen 2,5GHz & 2.7GHz angenommen.

Für den 2.5er ergab sich die Anreicherung von Ersatzkomponenten. Also Schrauber her, Board und Kühlerklotz raus und anderes Set rein. Die wahnsinnigen 2x256MB RAM, die im maladen Board drin steckten, noch gewechselt und eingeschaltet: kein Bild, aber die weiße Led will mir was per Morsezeichen (3x blinken) mitteilen.

Einmal kurz gurgeln und der Finger zeigt entweder auf die RAM-Streifen oder die bekannte "Fön"-Stelle zwischen den beiden RAM-Bänken.

Ich bevorzugte die RAM-Streifen, tauschte nochmal aus dem 2x2GHz .... und das war es auch. Kein Blinken mehr (aber auch kein Chime), aber dann grüßte mich der Tiger! 😊



Wenn ich mir überlege, dass bei dem Arbeitstempo Leute damit professionell gearbeitet haben! Oder bin ich zu verwöhnt?

Na - jedenfalls läuft die Kiste wieder und ich mach jetzt in Retro und schreibe damit! 😊

Irgendwann bekomme ich den 2.7er auch wieder hin.

Gruß  
LOM