

Erledigt

Asus F540LJ - Wifi Atheros AR9485 installieren

Beitrag von „Hochachtungsvoll“ vom 1. Mai 2018, 06:38

[Zitat von al6042](#)

Hi...

mit welchem Bootloader arbeitest du?

Die Meldung, dass Kexte wegen ihrer Signatur nicht geladen werden können, liegt an der aktiven [SIP](#), die man mit dem Bootloader deaktivieren kann.

Benutze bisher ganz normal noch Clover.

Das mit [SIP](#) ist eigentlich egal, da es gerade nur um IO80211Family geht, wo ich nicht verstehe was „Can't use IO80211Family.kext - Not linked“ bedeutet soll.