

Erledigt

Intel 4250U NUC - Intel HD 5000 Fehler

Beitrag von „CPU1999“ vom 1. Mai 2018, 18:42

Hallo Zusammen,

ich habe soeben auf meinem Intel NUC (Tarox ECO 44 G4) mit Intel 4250U und der Intel HD 5000 macOS High Sierra installiert mithilfe von Clover. Leider buggt die Grafik einwenig und es werden mir nur 5MB Videospeicher angezeigt. Das Umschalten im UEFI auf 64MB bzw. 128MB Videospeicher bringt leider keinen Erfolg. Ich habe auch schon in der config.plist einige Werte bei ig_plattform_id ausprobiert, ohne Erfolg. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen 😊 Danke im Voraus!

P.S. Ich habe auch mal meinen EFI Ordner in den Anhang, vielleicht liegt da der Fehler 😊