

Erledigt

Kein Sound Realtek ALC 898

Beitrag von „Nio82“ vom 8. Mai 2018, 21:18

[@wolf1967](#)

Uff 😱 , wenn du keine Ahnung hast dann presche nicht so weit vor, warum hast du nicht erstmal die Config von mir getestet bevor die nächste WebTeiber Version installierst? So kann man nicht wirklich helfen. Was für WebTreiber hattest du zuerst versucht, wo war der her? Und gleiche Frage zum 2ten?

Wie soll ich jetzt wissen was der Fehler war? 😞 Ungeduld ist wirklich nicht hilfreich! 😞

Mach nochmal eine Neuinstallation, dann CloverConfigurator, Clover, die Kexte & die Config von mir. Testen obs damit bootet & erst dann wenn das funktioniert, den aktuellsten WebTreiber für HighSierra hier aus dem Forum oder direkt von Nvidia laden & installieren.