

Erledigt

## Kein Sound Realtek ALC 898

**Beitrag von „wolf1967“ vom 8. Mai 2018, 21:29**

Sorry

WebDriver-387.10.10.10.30.106 das waren die letzten was ich getestet habe und die was ich wieder deinstalliert habe.

Habe es jetzt mit mulibeast probiert Compi startet durch jetzt wieder und der interne Lautsprecher geht jetzt auch HDMI Ton geht noch nicht und USB3 funkt auch noch nicht sonst dürfte alles funktionieren.

Soll ich jetzt nochmals die Web Driver ausprobieren? Die sind bei meiner letzten Installation auch gegangen nur jetzt bei der neu Installation des System spinnt es ein wenig