

**Erledigt**

## **Externe Festplatte nicht auffindbar, wenn über USB 3.0 connected.**

**Beitrag von „Dnl“ vom 12. Mai 2018, 19:17**

Vielen lieben dank an dich für die Mühe!

Nicht nur dafür, dass es sich anfühlt, als würde alles runder laufen, sondern auch dafür, dass alles funktioniert! 😊

Der Hackintosh startet jetzt nach der Aufräum Aktion in 12 statt in ~35 Sekunden.

Eine letzte Frage hätte ich aber noch, gibt es ne Möglichkeit zu verhindern, dass die Festplatten immer anders nummeriert sind? Manchmal ist die EFI disk2S1 und manchmal Disk1s1 und manchmal Disk0s1. Gibt's ne Möglichkeit das fest zu machen? Dann hätte ich es auch einfach externe Festplatten im Boot aus dem Menü zu schmeißen, er zeigt mir dort nämlich auch nicht bootbare Partitionen an.