

Erledigt Einige X230 Details:

Beitrag von „WeWin“ vom 14. Mai 2018, 18:21

[Zitat von Landu](#)

Bei meinem T440s habe ich das gleiche Problem.
Das Problem tritt auf, wenn man den Kext "USBInjectAll" nutzt.
Ohne den Kext funktioniert das herunterfahren ohne Probleme bei mir.

Ich habe bei mir im System kein USBInjectAll, aber trotzdem das Problem 😊