

Erledigt Seit 10.13.4 USB-Problem (GA-Z170M-D3H)

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 15. Mai 2018, 16:18

[Zitat von Harper Lewis](#)

die Ports HS01-HS10 und SS01-SS06

sind aktiv, aber das stimmt etwas nicht.

Das Board hat erstens mehr als 16 Ports, da können ja nicht nach einem Bios-Update welche verloren gehen.

Und zweitens steckt, wie schon geschrieben, meine USB-Tastatur definitiv in einem hinteren 2.0-Port. Die beiden 2.0-Ports neben dem PS2-Anschluss. Laut IOReg steckt die Tastatur im SS01-Port.



Ich habe noch einen Screenshot gefunden aus El Capitan-Zeiten, USBInjectAll mit exclude-Liste, da sind die Ports 13 und 14 noch da.

In IORegExplorer sieht das so aus:

