

Erledigt

## Probleme mit Intel HD630

Beitrag von „second“ vom 17. Mai 2018, 14:35

Hallo Leute,

nachdem ich meinen Hackintosh einigermaßen zum laufen bekommen habe, habe ich nun Probleme mit meiner Intel HD630 auf High Sierra. Das Bild flackert, Videos laufen nicht flüssig usw. Unter "Mein Mac" wird mir angezeigt, dass die HD630 nur über 31MB VRAM verfügt (**Intel HD Graphics 630 31 MB**).

Mit Hilfe dieses Videos (<https://www.youtube.com/watch?v=kEc5Fbg8DoA>) habe ich versucht das Problem zu beheben. Leider erfolglos.

Mit intelgraphicsfixup.kext + lilu.kext habe ich es auch schon versucht.

Hat vielleicht jemand eine Idee?

CPU: Intel Core i5 7400  
Mainboard: Lenovo 0x36BF  
GPU: Intel HD Graphics 630

Einstellungen im BIOS:

Select Active Video: IGD  
Pre-Allocated Memory Size: 64MB  
Total Graphics Memory: Maximum

//EDIT//

**Das Problem hat sich von alleine gelöst, nachdem ich High Sierra einfach geupdatet habe!**

Gruß