

Erledigt

Probleme mit Intel HD630

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 18. Mai 2018, 09:09

Moin,

Kernel Panic wg. AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer.kext gab es bisher immer.

Ich habe das gestern nochmal erfolgreich auf dem Lenovo E460 (HD 520) ausprobiert: Nach dem Booten mit aktiviertem minStolenSize-Patch den Kextcache neu aufgebaut, dann den minStolenSize-Patch deaktiviert und stattdessen den Patch von Rehabman eingebaut. Zusätzlich habe ich im Vergleich zu meinen bisherigen Versuchen noch AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer.kext unter "ForceKextsToLoad" eingetragen. Neustart, funktioniert.

Mich wundert, dass es bei [@second](#) anscheinend ohne den Neuaufbau des Kextcaches funktioniert, denn das ist laut Rehabmans Anleitung wichtig.