

Erledigt

Externe Festplatte nicht auffindbar, wenn über USB 3.0 connected.

Beitrag von „Dnl“ vom 20. Mai 2018, 01:27

Hey, ich muss das hier nochmal eröffnen, leider habe ich das Kopfhörer Problem über die Frontanschlüsse wieder. Habe aber seitdem wir das hier gemacht haben nix geändert.

Vielleicht kann man mir ja nochmal helfen und herasfinden wodran es liegen knan. Geht wieder darum, dass mein Sound knackt, wenn ich meine Kopfhörer am Frontpanel anschließe, nur auf leisester Lautstärke funktioniert es.

Edit: Okay, hab gerade nur zum testen mal die Audio ID von 1 auf 2 geändert, das scheint jetzt geholfen zu haben, fragt sich nur wie lange. Vorher ging es ja auch ne Zeit (nachdem wir zusammen bei den patches aufgeärumt hatten) mit der Audio ID 1.