

Erledigt

Terra Mobile 1547, Feintuning (i3-2330M, mit GT520M)

Beitrag von „McRudolfo“ vom 21. Mai 2018, 11:07

Die config.plist aus dem im Vorgängerpost angehängten EFI-Ordner ähnelt noch nicht mal der von Post#8

Unter /Clover/ACPI/patched/ liegt eine DSDT.aml - ist diese/ hast du diese selbst/ angepasst?
Im Ordner /Clover/drivers64UEFI/ befinden sich zwei HFS-Treiber - bitte nur einen verwenden.

In der config.plist
sind sehr viele DSDT-Patches aktiviert - besonders bei einer Verwendung einer angepassten DSDT.aml problematisch
nv_disable nicht angewählt - bei Optimus notwendig, wenn nicht in der DSDT.aml abgeschaltet
kein Grafik-Patch aktiviert
die [SIP](#) ist nur teilweise deaktiviert (CsrActiveConfig)
das SMBIOS ist nicht definiert!
'Inject Kexts' unter System Parameters nicht auf 'Yes'