

Erledigt

Dell Wireless DW-1550: ich bekomme sie einfach nicht zum laufen...

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 23. Mai 2018, 07:37

Versuche alternative mal ein anderes SMBios. MacBookAir5,2 mal als Vorschlag.

Das passt eventuell nicht zum Prozessor. Auf meinem Latitude hatte ich jedoch auch den Effekt das Bluetooth nicht mit allen SMBios varianten funktionierte.

Ansonsten müssen für die Karte die beiden Dateien BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext reichen und passen im EFI-Ordner. Es bringt nichts diese im System zu installieren.