

**Erledigt**

## **Einige X230 Details:**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. Mai 2018, 20:03**

Die betroffenen EHCI Ports stehen bereits auf 0xff...

Ich habe dir mal eine DSDT vorbereitet, probier die mal aus und schick mir danach bitte nochmal einen IOREg Dump. Lass zudem deine bisherige DSDT in der EFI, als Backup falls meine nicht bootet.

Aus deiner config kannst du die Generate P und C States Optionen rausnehmen, da du bereits eine SSDT für die CPU benutzt (SSDT.aml).

Du kannst auch mal ausprobieren, ob das Problem noch besteht wenn du die Option FixShutdown rausnimmst, da die DSDT bereits einen Shutdown Fix beinhaltet.