

Erledigt

Mountain Lion auf alten Macs mit 64-Bit-CPU, aber 32-Bit-efi (wie MacPro 1,1 / 2,1)

Beitrag von „MacPeet“ vom 25. Mai 2018, 15:07

Ok, dat war´s schon was ich wissen wollte. Vielen Dank.

Dann kann sich Deine umgeflashte Karte scheinbar selbst regeln, was ja sehr gut ist.

Meine real-Karte halt nur mit Patch, aber damit klappt´s dann ja auch.

Meine Karte gibt mir nativ auch kein Audio an DisplayPort. Erst mit HDMIAudio.kext bekomme ich dies.

Sehr interessant diese Unterschiede zwischen den Karten.

STROMSTÄRKEN		
Prozessor A	5.16 A	
Prozessor B	6.93 A	
PCIe Booster A	1.49 A	
PCIe Booster B	0.82 A	
MCH Core	11.73 A	
PCIe Slot 2	0.98 A	
PCIe Slot 3	0.01 A	
PCIe Slot 4	0.00 A	
PCIe Slot 5	0.01 A	

LEISTUNGEN		
Prozessor A	5.91 W	
Prozessor B	8.03 W	
Speicher-Bank A	17.14 W	
Speicher-Bank B	9.47 W	
PCIe Slot 2	11.87 W	
PCIe Slot 3	0.14 W	
PCIe Slot 4	-	
PCIe Booster A	0.14 W	
PCIe Booster B	4.65 W	
Spannung 12V	142.31 W	

BATTERIEN
Magic Mouse 2 35%

Werte ohne FakeSMC+PlugIns (mit zeigt er noch viel mehr an).
en.

Meine Speichermodule gehen nicht so hoch. Es ist aber auch fraglich ob die Werte immer korrekt ausgelesen werden.