

Erledigt

BCM943602 Bluetooth Problem beim T440

Beitrag von „Sascha_77“ vom 27. Mai 2018, 15:24

Ich habe bei o.g. Karte (M.2 BT/Combo) mit meinem T440 ein kleines Problem.

Unter 10.11.6 lief Bluetooth ohne Probleme. Mit 10.13.x wird es nach einem Neustart zwar als laufend angezeigt aber es findet kein Bluetooth Gerät. Wenn ich Bluetooth dann ausschalte und wieder anschalten will springt es immer in den "off" Modus und ist erst nach einem Neustart wieder aktiv. Wo dann natürlich auch wieder kein anderes Gerät gefunden wird. Config löschen habe ich schon probiert.

Kann da vllt. jemand mal bitte einen Blick drauf werfen?

