

**Erledigt**

## **10.13.4 (17E202) - Blackscreen/Standby nach NVIDIA WebDriver**

**Beitrag von „FckTony“ vom 27. Mai 2018, 17:06**

Ich bin nun wieder zurück auf config-alt umgestiegen.

Denn bei der neuen config funktionieren unter anderem die Audiotreiber nicht mehr und es lassen sich keine Änderungen an der config vornehmen. Sobald man die config nur in CLOVER einlädt verursacht es beim ausschalten die selben Probleme.

Bezüglich des GUI BIOS Tipps, leider kein Erfolg. Mit Clover GUI funktioniert jedoch.

Lg