

Erledigt

OS-X-USB-Inject-All konfigurieren auf einem älteren Board

Beitrag von „al6042“ vom 5. Juni 2018, 21:37

Durch die 12 USB2.0/1.1 plus den 4 Ports (2 nach hinten und 2 über den Header) der USB3.0 PCIe Karte wird das Limit trotzdem zuschlagen...

Die USB3.0-Ports zählen doppelt, da sie 2.0 und 3.0 unterstützen...

Somit kommst du auf genau 20 ($12 + (4 \times 2)$)... Das Limit greift ab dem 15. Port...