

Erledigt

(10.13.5 + 980ti) Webdriver will nicht laden

Beitrag von „h1ghrise“ vom 5. Juni 2018, 22:31

Hallo zusammen 😊

Nach ewigem Gebastel viel lesen und noch mehr probieren, habe ich es letzten Endes doch geschafft High Sierra auf meiner Kiste zu installieren.

Specs:

Asrock X99 Extreme 4 Mainboard

Intel Core i7 5820k

32GB DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200

256GB SSD Samsung M2.nvme

128GB SATA SSD

EVGA GeForce GTX980TI

Als "Grundanleitung" habe ich diese hier verwendet: https://www.tonyma**86.com/threads/how-to-extend-the-imac-pro-to-x99-successful-build-extended-guide.227001/

Hat auch alles anstandslos geklappt.

Nur der Webdriver will ums verrecken nicht funktionieren.

Was ich bereits versucht habe:

- neusten Webdriver für 10.13.5 installieren (nach reboot blackscreen)
- Via Patch alten Webdriver installieren (nach reboot blackscreen)
- Kexts ausgetauscht (lilu.kext) auf neuste Version, keine Verbesserung.

Ich bin mit meinem Latein am ende... Vielleicht übersehe ich ja nur ne Kleinigkeit..

Config hab ich mal angehängen.

Kexts:

ACPI Sensors.kext

FakeSMC.kext
PC Sensors.kext
AppleALC.kext
PUSensors.kext
Lilu.kext
CPUSensors.kext
HibernationFixup.kext
CodecCommander.kext
IntelMausiEthernet.kext

Was noch nicht geht:

- ~~WiFi Adapter (Realtek A/C/N)~~ geht. Stick hat wohl nicht korrekt im Steckplatz gesessen -.-

