

**Erledigt**

## **Nvidia Geforce GTX 950M funktioniert nicht**

**Beitrag von „KayKun“ vom 8. Juni 2018, 22:39**

So hier eine Aktuelle EFI Kompatibel mit 10.13.5 High Serra

Bitte geh wie folg vor damit wir Fehler ausschliessen können.

Erstelle einen neuen frischen High Sierra (Kein Sierra und kein Mojave!!!!!!)Stick mit TINU (Bei uns im DL Bereich zu finden).

Dann installieren auf den Stick die Clover Version 4509 oder Aktueller!

Während Des Clover Setup wählst du den Stick aus und das er in die EFI/ESP Installieren soll.

Jetzt Lädst du dir meine EFI runter.

EFI deiner EFI Partition von deinem USB Stick hast du einen Ordner EFI und in diesen einen Ordner CLOVER.

Den Ordner CLOVER löscht du und ersetzt ihn durch meinen.

Jetzt startest du deinen Laptop von diesem Stick (Bitte achte darauf das du vorher das Aktuelle Bios von HP Installiert hast da damit ein Fehler im VBIOS der Intel HD ausgemerzt wird und man danach erst MacOS richtig nutzen kann.)

(Anbei auch noch mal meine BIOS Screenshots)

Wähle deinen Stick aus und viel spass beim Installieren.

Solltest du nicht in den Installer Booten können habe ich eine zweite Config Hinterlegt versuch es bitte mit dieser dann nochmal.

Diese ist dann aber nu Speziell für die Installation gedacht da diese auch meine Sierra DSDT nutzt welche aber nicht im Post install geht.

Wie du merkst ist der HP nicht gerade das einfachste Hackbook und hat so seine Tücken.

Damit das Powermanagement später Richtig rennt ersetze die SSDT-1.aml in der EFI durch eine passend zu deiner CPU da ich ja den i5 drinnen habe.