

Erledigt

Neuer Hackintosh wacht sofort aus dem Ruhezustand auf

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 16. Juni 2018, 16:15

Versuche es mal mit der SSDT im Anhang. Die USB-3.1-Ports laufen über einen anderen Controller von ASMedia, der von USBInjectAll nicht unterstützt wird und ohne weiteres Zutun laufen sollte. Hast du überhaupt noch USB-2-Ports im Einsatz? Ich habe mal alle HS-Ports bis auf HS12 als USB-3-Ports konfiguriert, das müsstest du ggfs. ändern. Du hast in deiner config.plist auch sehr viele ACPI-Fixes aktiviert, benötigst du die wirklich alle?