

Erledigt

## Installationsressourcen sind abgelaufen

Beitrag von „daschmc“ vom 23. Juni 2018, 16:07

Die Uhr im bios wird von OSX ständig zurück gestellt da GMT +1 (Deutschland) und Sommerzeit +1, automatisch wieder auf GMT +\- 0 gesetzt wird.

Das heißt trotz einmaligen kontrollieren der Systemuhr, muss vor jedem booten des Installers die Uhr richtig eingestellt sein. Wenn das System erstmal läuft ist es egal! 😊