

Erledigt

Sound über Kopfhörer funktioniert nicht "richtig"

Beitrag von „al6042“ vom 27. Juni 2018, 19:24

Hast du mal eine andere Layout-ID getestet?

Immerhin kann der AppleALC die ALCS1220A mit den IDs 1, 2, 5 und 7 betreiben.