

Erledigt

## GA-G41M Combo Rev2.0: Bios-Mod Microcode für Xeon X5450

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 5. Juli 2018, 14:43

[Zitat von ductator](#)

Nene so funktioniert das mit der Patch-ID nicht ;).....

Hätt' ja sein können! 😄 Der Laie denkt halt gradlinig: schaut so aus - ist so!

ich habe das gepatchte Bios geflasht - da die CPU vorher schon erkannt wurde, sah man erst keinen Unterschied. Der zeigte sich erst, als ich Win10-1803 vom UEFI-Install-Stick bootete. Das ging vorher nicht - da verharrte die Prozedur beim ersten blauen Win-Logo und nichts rührte sich mehr..

Die unter dem G31M-... gemachte Win-/Yos-Installation ist aber total träge - das auf der HDD gemachte Clover reagiert nicht auf Pfeiltasten, um ein OS anzuwählen.

ich mach' das Alles nochmal neu und berichte!

Bis hierher besten Dank! 😊

Gruß  
LOM