

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 5. Juli 2018, 15:26

Hi [@anonymous writer](#)!

Habe die Kext ausprobiert, aber das Sound Problem besteht weiterhin 🤔

Das hast du schön gesagt 😄 MacPeet sagte sowas auch schon einmal über mein Soundmodul 😄 Dafür musste die layout ID 13 extra gemacht werden, weil bei mir wohl die Pinbelegung irgendwie anders war 😊