

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. Juli 2018, 16:17

Da steht nicht viel in der DSDT was Sound angeht. Der Pin ist nur ein Platzhalter.

```
    }
    PRES, 1
}
Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
{
    If (LEqual (Arg2, Zero))
    {
        Return (Buffer (One)
        {
            0x03
        })
    }

    Return (Package (0x05)
    {
        "layout-id",
        Buffer (0x04)
        {
            0x00, 0x00, 0x00, 0x00
        },
        "hda-gfx",
        Buffer (0x04)
        {
            "onboard-1"
        },
        "PinConfigurations",
        Buffer (Zero) {}
    })
}

Name (_PRW, Package (0x02) // _PRW: Power Resources for Wake
{
    0x00,
    Zero
})
```

PropertyInjector.kext_mit_Sound enthält genau das gleiche wie in der DSDT. Probiere daher diese zuerst.

Bei wieder ohne Funktion 🙄 nehme den PropertyInjector.kext_ohne_Sound und die angehängte DSDT.aml. Die DSDT.aml ist die mit nur Batterie + den Soundeintrag der alten DSDT.aml.