

**Erledigt**

## **HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung**

**Beitrag von „al6042“ vom 5. Juli 2018, 21:08**

Ich habe mich bisher nicht mit dem PropertyInjector.kext auseinandergesetzt um hier irgendwas beitragen zu können.

Ich weiss aber, dass manche zu umfangreich gestaltete "\_DSM"-Einträge einen negativen Effekt auf das System haben können.