

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Juli 2018, 11:26

Nee, das ist ein DSDT Patch. Die Datei als Patch auf die DSDT anwenden, nicht eintragen.

Code

```
1. #HDEF-layout13
2.
3.
4. # Note: Change your layout ID if you need something different
5. # Note: "hda-gfx" is not needed with Haswell and should probably be removed
6.
7.
8. # Inject Audio info
9. into method label _DSM parent_label HDEF remove_entry;
10. into device label HDEF insert
11. begin
12. Method (_DSM, 4, NotSerialized)\n
13. {\n
14. If (LEqual (Arg2, Zero)) { Return (Buffer() { 0x03 } ) }\n
15. Return (Package())\n
16. {\n
17. "layout-id", Buffer() { 13, 0x00, 0x00, 0x00 },\n
18. "hda-gfx", Buffer() { "onboard-1" },\n
19. "PinConfigurations", Buffer() { },\n
20. //"MaximumBootBeepVolume", 77,\n
21. }\n
22. }\n
23. end;
```

Alles anzeigen