

Erledigt

GA-G41M Combo Rev2.0: Bios-Mod Microcode für Xeon X5450

Beitrag von „ductator“ vom 6. Juli 2018, 13:04

Der Microcode sollte zumindest im Sinne der Benutzbarkeit keine größeren Auswirkungen haben, wenn z.B. EFI Bootloader nicht richtig klappen, tippe ich eher auf Probleme dem BIOS selbst. Vielleicht mal über ein Live-Linux gucken, ob sich da ähnliche Benutzbarkeitsprobleme kommen.

Ich kann mal am Wochenende auf dem G41 bei mir gucken, wie sich das mit dem OSX verhält. Windows 7/10 und Linux liefen allerdings auf dem Board mit E5440 ohne Probleme und wie auch von einer HDD gewohnt. Allerdings hatte ich selbst mit H61 Boards noch Probleme EFI Bootloader zum laufen zu kriegen, meistens verweigern die den Boot.