

Erledigt

GA-G41M Combo Rev2.0: Bios-Mod Microcode für Xeon X5450

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 6. Juli 2018, 14:15

[Zitat von ductator](#)

.... Eventuell macht die TDP Probleme. Dein Board G41 ist nicht für die C2Q Extreme Modelle mit 130W freigegeben, nur die **95W Modelle** stehen drin. Der Xeon ist für 120W eingestuft. ... Das G31 Board jedoch schon,

Stimmt und habe ich völlig außer Acht gelassen. Die echten 775er Quad, für die das G41 auch passt, haben auch eine niedrigere TDA.

Mein Fehler - hätte ich besser recherchieren müssen. Dann werde ich das Original-Bios wieder draufpappen und gut ist.

Danke dennoch für die Unterstützung - wer weiß, ob sich ohne sie die Antwort auf die Probleme ergeben hätten, wenn ich versucht hätte, selber weiter zu wurschteln. 😊

Gruß
LOM