

Erledigt

Hardware - Reperaturtipps zum Geldsparen

Beitrag von „user232“ vom 9. Juli 2018, 21:33

Danke für den Tipp, das Problem ist nun beseitigt, aber ich habe jetzt dafür ein neues. Über die gesamte Länge ist nun von oben nach unten ein ca 3mm langer "weißer" Streifen. Was könnte die Ursache sein, habe alles gereinigt was mir so eingefallen ist.