

**Erledigt**

## **IGPU und Thunderbolt funktionieren nicht gemeinsam (High Sierra, Asus z370, ThunderboltEX3, Radeon Vega Frontier ac)**

**Beitrag von „zonkeytom“ vom 11. Juli 2018, 09:07**

Hey, ich hatte bisher Slot 3 und zwei versucht, auf beiden ging Thunderbolt auch mit der alten Konfiguration in der ich dann eben nicht Thunderbolt und Igpu gemeinsam zum laufen bekommen habe.

Jetzt steckt sie im PCIEx16\_2


Ich habe die DSDT rausgeschmissen und Thunderbolt aktiviert (war bei den letzten Bootversuchen im Bios deaktiviert)



Und hier noch die IORegistry mit ursprünglichem EFI-Ordner (bootfähig)

[Thomas's iMac.zip](#)

Könnte es problematisch sein, bzw ist es normal dass ich z.B. die Lilu.kext im EFI und im Library/Extensions habe?



<https://browser.geekbench.com/user/173151>

Habe gerade nochmal die Karte auf den dritten slot gesteckt (und im Bios angepasst) , selbes Verhalten, leider <https://browser.geekbench.com/user/173151>