

Erledigt

IGPU und Thunderbolt funktionieren nicht gemeinsam (High Sierra, Asus z370, ThunderboltEX3, Radeon Vega Frontier ac)

Beitrag von „zonkeytom“ vom 14. Juli 2018, 19:11

Ich glaube ich habs hinbekommen!

Habe die Kexte aus nicos EFI genommen und die aus meinem gelöscht.

Es scheint bisher wirklich alles zu gehen (kein Lag, USB, Thunderbolt, IGPU)

[EFI.7z](#)

[Ioreg und Systembericht.7z](#)

Update: die USB-Devices an den USB3.0-Anschlüssen müssen beim Boot drinnen sein, also nicht hotplugfähig.