

Erledigt

USB 3.0 läuft nur mit USB 2.0 Geschwindigkeit (Clover N00b)

Beitrag von „locojens“ vom 20. Juli 2018, 13:31

Danke Dir schonmal dafür, werde mich heute Abend mal mit dem Thema befassen....

Nachtrag:

Juten Tach! So ich habe in Clover die aktuellen Werte für das Port Limit eingefügt und aus dem Clover Kext-Ordner die USBInjectAll.kext und die BBStrixUSB.kext gelöscht, diese waren während des experimentierens dazu gekommen ... nun hat der USB 3.0 wieder seine Geschwindigkeit.

Werde mal beobachten ob da sonst irgendwas spinnt deswegen, aber seit gestern Abend tut er es erstmal! Thema wird morgen als erledigt erklärt, denn ich möchte nochmal neu installieren (extra bastel SSD) und schauen ob es auch weiterhin alles löbht.

So es funktioniert weiterhin, also mache ich hier mal den Haken dran...!