

Erledigt

WLAN Broadcom BCM94360 funktioniert nicht in PCIe 1x Slot

Beitrag von „snookerap“ vom 20. Juli 2018, 16:30

Kurios....

Also es lag nicht an macOS oder an den BIOS-Einstellungen.

Es scheint, dass dies eine Beschränkung oder Inkompatibilität der Steckkarten mit meinem Board sind bzw. ist.

Die Broadcom Adapterkarte läuft allein nur im x4-Slot, sonst in keinem x1-Slot. Auch im Bios wird der x1-Slot worin die Adapter-Karte steckt als Empty angezeigt.

Sobald ich aber eine weitere USB-Karte in den ersten x1-Slot stecke läuft auch die Adapter-Karte in den anderen x1-Slots.

Als Notlösung hab ich jetzt die USB3.0-x1-Karte im ersten Slot stecken lassen damit ich den x4-Slot für eine USB-C-3.1-Karte frei bekomme.