

Erledigt

Ryzen 2700X | ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4

Beitrag von „ralf.“ vom 28. Juli 2018, 12:08

Hast du den EmuvariableUEFI

und den NVWebDriverLibValFix.kext in Clover?

und wegen dem MacPro5,1 smbios Blackscreen zu verhindern, probier smbios imac14,2