

Erledigt

Sierra-Hackintosh shutting down!

Beitrag von „leckDenMac“ vom 31. Juli 2018, 11:27

Zitat von Patricksworld

Ja schade. Ich mache immer genau das Gegenteil und versuche alles aus der EFI heraus zu laden. Dann weiß man immer was so mitläuft und das System bleibt vanilla.

Ich weiß, es hat nur Vorteile - so weit habe ich mich durch dieses Forum schon durchgearbeitet. Blöderweise funktionierte das bei mir aber nicht, die Wirkung war stets so, als hätte ich gar nichts verändert. Naja.

Zitat

Aber egal. Was siehst du denn welche kexte alles fremdgeladen werden?

Bei "über diesen Mac / Systembericht / Software / Erweiterungen" sortiert nach "erhalten von"

OK, hier:

Erweiterungs-Name	Version	Zuletzt geändert	Geladen	Erhalten von
ACMlib	3.1.8	19.06.16, 00:57	Nein	Verfierte Entwickler
ArmbSR	1.3.7	20.08.13, 20:47	Nein	Verfierte Entwickler
ATTOCenertyFCB	2.5.6	27.06.16, 22:59	Nein	Verfierte Entwickler
ATTOExpressSASRAID	2.4.6	27.06.16, 23:02	Nein	Verfierte Entwickler
ATTOExpressSASRAID2	3.7.1	27.06.16, 23:04	Nein	Verfierte Entwickler
CalDigitIDHydriV	2.1.2	01.08.13, 05:44	Nein	Verfierte Entwickler
GeForceTeslaWeb	10.18.5	20.07.17, 19:54	Nein	Verfierte Entwickler
GeForceWeb	10.18.5	20.07.17, 20:07	Ja	Verfierte Entwickler
HighPointCP	4.3.2	16.06.16, 01:38	Nein	Verfierte Entwickler
HighPointSR	4.3.3	16.06.16, 01:38	Nein	Verfierte Entwickler
NVDA6F100haWeb	10.18.5	20.07.17, 19:29	Nein	Verfierte Entwickler
NVDA6F100haWeb	10.18.5	20.07.17, 19:29	Nein	Verfierte Entwickler
NVDA6M100haWeb	10.18.5	20.07.17, 19:29	Nein	Verfierte Entwickler
NVDA6P100haWeb	10.18.5	20.07.17, 19:29	Ja	Verfierte Entwickler
NVDAANV50haTeslaWeb	10.18.5	20.07.17, 19:18	Nein	Verfierte Entwickler
NVDAAsmanTeslaWeb	10.18.5	20.07.17, 19:18	Nein	Verfierte Entwickler
NVDAAsmanWeb	10.18.5	20.07.17, 19:29	Ja	Verfierte Entwickler
NVDA8amupWeb	10.18.5	20.07.17, 19:29	Nein	Verfierte Entwickler
PhantomSTEX	5.2.10	28.04.16, 05:53	Nein	Verfierte Entwickler
SoftRAID	5.5.2	04.08.16, 02:58	Nein	Verfierte Entwickler
AppleHDA	279.48	09.09.16, 03:21	Nein	Unbekannt
FakeSMC	6.25-333-g09e041ee1798	07.06.17, 17:08	Ja	Nicht signiert
Hu/CPUPowerManagement	1.0.0d2	21.07.18, 07:04	Ja	Nicht signiert
IntelRAIC	1.2-intelRAIC-110	06.11.16, 21:16	Nein	Nicht signiert
ReactorTLB101	2.2.1	25.03.16, 00:19	Ja	Nicht signiert
acfs	589	30.08.16, 04:10	Nein	Apple
acfs2	589	30.08.16, 04:10	Nein	Apple
ACPI_SMC_PlatformFagin	1.0.0	09.09.16, 03:22	Ja	Apple
atpfs	11.0.5	01.08.16, 01:19	Nein	Apple

Zitat

Und unabhängig davon. Teste doch bitte einmal im einfachsten Fall den

Fixshutdownfix in clover anzuhaken.

Habe ich gemacht, mit dem Ergebnis, dass die 20 Sekunden additional time beim Runterfahren immer noch da sind, der Rechner jedoch nach dem Runterfahren nicht mehr per Tastatur erneut startet. Ist schon mal was! 😊