

Erledigt

FirePro V4900 kein Bild nur Black Screen mit Maus Cursor

Beitrag von „Veemyu“ vom 31. Juli 2018, 19:55

Hallöchen,

ich versuche meine FirePro V4900 Karte unter High Sierra nach dem umstieg von Sierra zum laufen zu bekommen.

Kexts und Patches benutzt:

WhateverGreen 1.2

Lilu

FakeID mit FakePCIID; eingetragen in Clover 0x1002 6745


Und halt InjectATI in Clover macht ja sinn

Folgendes funktioniert:

OpenCL:



Und korrekte Erkennung im System Profiler



Aber das war es auch schon; mit der GTX 970 im Bios als primär Karte bekomme ich wenn ich DVI an der FirePro anschliesse nur einen Black Screen mit Cursor die FirePro als Primäre Grafikkarte umzustellen mach nichts aus Ich habe auch in Switch Res X mal geguckt wegen 30 Bit Farbtiefe oder so aber es ist alles auf normaler 24bit Farbe somit alles darstellbar für den Monitor

Deswegen bin ich gerade ratlos
Ich hoffe es gibt eine Lösung :3

Liebe Grüße,
Alina.