

Erledigt

ASRock Fatal1ty Z370: USB 3 geht nicht, Thunderbolt 3 wird nicht erkannt, Lüftersteuerung unsichtbar

Beitrag von „maclinuxG4“ vom 7. August 2018, 12:30

achtung du must sicher das kexts (USB...) eins(300) !!!

system parameter:

ungelte activation nvidiaweb (kein video card nvidia) --> das parmater ist fur die nvidia board

CPU

TDP oder Type ist zu versted (schieb value or kein value....)

Kernel and kext patches

copie config.plist --> configmaj.plist

fur diese configmag.plist ---> trigger for trim (kein select), und Rt variables booterConfig(0x28) und CsrActive config(0x67)

Das is fur maj for mac OS X

in normal config

furdiese config.plist ----> trigger for trim (ein select),und Rt variables booterConfig(0x28) und CsrActiveConfig (0x3)

danke

fur Thunderbolt, windows installation, und update drivers intel ist ein solution